

Apprêt d'acrylique pigmenté pour les enduits de finition Dryvit

Description

Color Prime est un apprêt acrylique pigmenté à base d'eau. Il peut être utilisé sur une grande variété de substrats fournissant une surface lisse, d'absorption uniforme et de couleur assortie pour l'application de la finition extérieure et intérieure de Dryvit. Color Prime est disponible dans toutes nos couleurs standard ainsi que dans les couleurs sur demande.

Utilisation

Color Prime est recommandé pour la préparation des surfaces de gypse, de ciment, de maçonnerie et de stucco pour coordonner la couleur du substrat avec celle de la finition Dryvit sélectionnée. Lorsque l'apprêt est appliqué sur du stucco avant une application directe de la finition Dryvit, Color Prime doit être dilué avec 7,6 L (2 gal) d'eau par seau.

Pouvoir couvrant

Approximativement 140 m² (1500 pi²) de surface par seau de 23 kg (50 lb), dépendamment de la rugosité de la surface, de la porosité du substrat et de la technique d'application.

Propriétés

Temps de séchage - Le temps de séchage du Color Prime dépend

de la température ambiante et de l'humidité relative. Sous des conditions normales de séchage [21 °C (70 °F), 55% R.H.], protéger le travail de la pluie pendant au moins 24 heures. Le mélange Color Prime sera sec au toucher en 30 minutes et suffisamment sec pour l'application de l'enduit de finition après deux heures. Protéger de la pluie pendant au moins quatre heures.

Procédure d'application

Conditions de travail - Le mélange Color Prime doit être appliqué à une température ambiante d'au moins 4 °C (40 °F) et cette température doit être maintenue pendant un minimum de 24 heures.

Protection temporaire - Doit être fourni en tout temps jusqu'à ce que la couche de base, l'enduit de finition et le solin permanent, les produits d'étanchéité, etc., soient complétés afin de protéger le mur contre les intempéries et autres dommages.

Préparation de la surface - Les surfaces ne doivent pas être à une température inférieure à 4 °C (40 °F). Elles ne doivent pas être peintes, elles doivent être propres, sèches, en bon état,

sans efflorescence, graisse, huile, produits de décoffrage ou additifs de prise. Sur les surfaces peintes, enlever toutes boursoffures ou d'écaillage de peinture afin d'obtenir une surface propre. Poncer la surface pour enlever le vernis.

Mélange - Remuer jusqu'à l'obtention d'une consistance lisse et homogène. Quand le mélange Color Prime est dilué pour être utilisé sur du stucco, il doit continuellement être mélangé pour s'assurer que la couleur soit uniforme.

Application - Color Prime peut être appliqué à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau à peinture ou d'un fusil à peinturé.

Nettoyage - Nettoyer les outils à l'eau lorsque le mélange Color Prime est encore humide.

Entreposage

Color Prime doit être entreposé à un minimum de 4 °C (40 °F) dans des contenants hermétiques à l'abri de la lumière du soleil.

Services techniques à la clientèle

Disponible sur demande.